

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0013

施工单位	四川瑞祥			监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.22			检查地点	松树沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	松树沟光伏扶贫电站及技术交底				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	李根军				
整改情况	日期				
复查意见	日期				

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

