

监理检查记录表

工程名称: 市属农村饮水安全工程

编号: ZHLL-NQSP-JCL-0014

施工单位	五峰县	监理单位	常州正德
检查时间	2018-11-25	检查地点	五峰县
检查内容	西庄组	二定期	二专项
施工部位及 情况描述	检查五峰县西庄组		
存在问题	部分材料未按要求存放, 有安全隐患, 未及时整改		
整改要求	材料应整齐堆放, 严禁乱堆乱放		
检查人	王平		
整改情况	已整改		
	日期 2018-11-25		
复查意见	无		
	日期 2018-11-25		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。

