

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW）

编号：GFDZJBM14-11

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 28 日	检查地点	D 号屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 12 月 28 日由监理项目部组织，业主项目部、施工项目部、汇流箱供货厂方代表参加，共同对 D 号屋面 13 台汇流箱光伏组串接线开路电压进行了检测。		
存在问题	4 号汇流箱其中其中第十路光伏组串开路电压检测值未达到正常要求。		
整改要求	监理项目部要求施工单位对 4 号汇流箱第十路光伏组串接线连接进行检查，是否少接一块光伏组件或光伏组件存在问题。		
检查人	周国存. 2018.12.28	施工项目部 签收人/日期	李号 2018.12.28
整改情况	现场已安排施工人员对 4 号汇流箱的第十路进行组串线路检查，并整改完成。 整改负责人：李号 日期 2018.12.28		
复查意见	经监理单位项目部对第十路光伏组串开路电压测试，符合设计规范要求。经监理单位派下安质处组串是合格的。要反复仔细负责，避免类似的问题再次发生。 复查人：周国存. 日期 2018.12.28		





D号屋面光伏组串开路电压检测

