

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-015

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 04 月 06 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工人口密度合理,施工队现场安排专人定期巡视,施工队现场		
存在问题	1. 以流箱、逆变器端电缆桥架盖板未装到位 2. 个别施工队未戴安全帽 3. 施工区域施工垃圾未及时清理		
整改要求	1. 未装到位电缆桥架盖板进行二次处理 2. 进入施工现场必须戴安全帽 3. 施工垃圾及时清理		
检查人	任远	施工项目部 签收人/日期	罗大山 2020.04.06
整改情况	已整改。 整改负责人: 罗大山 日期 2020.04.06		
复查意见	整改合格 复查人: 任远 日期 2020.04.06		



扫描全能王 创建