

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号: GFDZJBM14-011

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019年9月25号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	机械运转正常, 恒利用电合理, 施工2次, 部分作业人员定期巡查施工现场		
存在问题	1. 1×4直流电缆敷设时, 电缆桥架边角划伤 电缆表皮 2. 12流箱桥架存在个别位置未进行加固		
整改要求	1. 要求施工队对电缆桥架边角进行钝化处理 2. 重新对12流箱桥架进行二次加固		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	李号 2019.9.25
整改情况	以上问题已按要求整改完成, 请监理单位 负责人复查。 整改负责人: 李号 日期: 2019.9.26		
复查意见	已完成 复查人: 任远成 日期: 2019.9.26		