

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号: GFDZJBM14-012

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 2 号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常 临时用电合理. 施工队早到安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	1. 箱变设备端柜箱内电缆头制作过程中施工人员未戴防护手套 2. 箱变基础周围施工垃圾未及时清理		
整改要求	1. 现场要求立即整改, 2. 要求施工队下班前清理完毕		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	李 号 2019.10.02
整改情况	以上问题已按监理单位要求整改完成. 整改负责人: 李 号 日期: 2019.10.03		
复查意见	已完成 复查人: 任远成 日期: 2019.10.3		