

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 编号: GFDZJBM14-02

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019.3.22	检查地点	曲美厂房光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 混凝土浇筑时振捣不到位.				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 2. 浇筑混凝土时必须振捣到位.				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	罗科 2019.3.22	
整改情况	已整改. 整改负责人: 罗科 日期: 2019.3.23				
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期: 2019.3.23				

