


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM14-02

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 24 日	检查地点	d 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	d 号楼面今日施工, 监理项目部检查放线、夹具安装, 低于 80mm 的女儿墙安全防护等。		
存在问题	1、小部件上料存在人工系料, 存在重大安全隐患。 2、金属夹具安装未安装不到位, 且向位不符。 3、上楼爬梯未按要求进行加固。		
整改要求	要求施工单位进行对已安装部分的金属夹具进行检查, 对监理项目部提出的问题加以整改, 对楼面系料人员进行安全教育, 确保安全无事故, 上楼爬梯按要求整改加固。		
检查人	周月有 2018.10.24	施工项目部 签收人/日期	李号 2018.10.24
整改情况	第1条已现场当时要求施工人员站在安全区域施工。 第2条因恒大业主方要求临时安装样品夹具, 临时固定。 第3条已按要求完成整改。 整改负责人: 李号 日期 2018.10.24		
复查意见	经监理项目部检查, 以上问题已整改完毕。 复查人: 周月有 日期 2018.10.25		





楼面系料人员存在重大安全隐患

