

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW） 编号：GFDZJBM14-03

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场 D 号楼面光伏支架安装（夹具、檩条）进行了检查。		
存在问题	1、金属夹具与屋面彩钢瓦瓦楞安装固定未有充分吻合，个别螺栓紧固不到位，存在松动、缺少平垫、弹簧垫现象。 2、檩条安装存在松动现象，个别螺栓紧固不到位，存在松动、缺少平垫、弹簧垫和螺帽现象。 3、夹具檩条安装后螺帽施工垃圾以及材料配件未及时清理、归整。		
整改要求	要求施工单位负责人组织人员进行自检，完成后通知监理项目部验收检查。		
检查人	周国栋 2018.10.27	施工项目部 签收人/日期	李宇 2018.10.27
整改情况	以上提出的问题已经安排人员及时整改完成。 请监理单位复查。 整改负责人：李宇 日期：2018.10.27		
复查意见	以上问题整改符合设计要求。 复查人：周国栋 日期：2018.10.28		