


监 理 检 查 记 录 表


工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM14-05

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 24 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场 C、D、E 号楼面女儿墙部位、采光带部位安全防护进行检查。		
存在问题	1、E 号屋面女儿墙、采光带部分未悬挂安全警示标识牌。 2、D 号屋面女儿墙安全防护不到位 (低于 1.1m 未做防护), 且未悬挂安全警示标识牌。 3、C 屋面女儿墙安全防护网, 且未悬挂安全警示标识牌。		
整改要求	要求施工单位负责人组织人员进行安全防护, 完成后通知监理项目部验收检查。		
检查人	田国勇 2018.11.24	施工项目部 签收人/日期	李宇 2018.11.24
整改情况	已按甲方规范图册安全防护完成。 整改负责人: 李宇 日期: 2018.11.24		
复查意见	经复查符合要求。 复查人: 田国勇 日期: 11.24		





未悬挂安全警示标牌



未悬挂安全警示标牌





未做安全防护网以及未悬挂安全警示标牌

