

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 编号: GFDZJBM14-06

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年04月19日	检查地点	曲美光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	今日由业主项目部牵头,恒大家居联盟产业园光伏发电项目三家施工单位与监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设备及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况,施工现场防护临边情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求;		
存在问题	1、女儿墙防护网,被风吹散。 2、现场施工人员未按要求佩戴安全帽		
整改要求	1、女儿墙邻边防护网,需按曲美厂区要求,重新设置新的防护网。 2、现场施工人员必须按要求佩戴安全帽		
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	4/19
整改情况	已整改 整改负责人: 日期: 2019年4月20日		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期: 2019年4月22日		





业主方现场负责人、三家施工单位现场负责人与我监理项目部人员共同检查曲美厂房屋面光伏组件、电缆桥架安装情况



业主方现场负责人、三家施工单位现场负责人与我监理项目部人员共同检查曲美厂房屋面光伏支架、电缆桥架安装情况

