

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大幸福联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM14-06

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2018年11月28日		检查地点	D号屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	D号屋面接地镀锌扁铁焊接施工检查。			
存在问题	1、个别接地镀锌扁铁处存在漏焊、气泡、焊渣未处理等现象。 2、接地镀锌扁铁与屋面接地主网搭接长度不符合设计要求。 3、部分接地镀锌扁铁安装固定走向不符合设计要求。			
整改要求	要求施工单位对以上问题按设计图纸要求加以整改。			
检查人	田国海 2018.11.28		施工项目部 签收人/日期	李号 2018.11.28
整改情况	现场已安排施工人员对接地扁铁进行了重新焊接,并满足搭接长度要求。 整改负责人:李号 日期:2018.11.30			
复查意见	经监理项目部复查,现场D号屋面已焊接完成,符合设计要求。 复查人:田国海 日期:2018.12.1			





接地镀锌扁铁与厂房接地主网搭接长度不符合设计要求

