

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 编号：GFDZJBM14-07

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.23	检查地点	曲美光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理。施工项目部安排专门人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 接地扁钢个别破损处有生锈现象。 2. 登高作业人员未佩戴安全带。			
整改要求	1. 接地扁钢破损处需做好防腐处理。 2. 登高作业人员须佩戴安全带			
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	罗长山 2019.4.23	
整改情况	已整改			
复查意见	整改完毕 整改负责人：罗长山 日期 2019.4.24 复查人：李云 日期 2019.4.25			

