

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号:GFDZJBM14-007

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 临湘市振宇建筑工程有限责任公司                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2019年12月03号                                                                                    | 检查地点            | 欧派厂区              |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常,临时用电合理,人员安全意识<br>施工项目部每周有人定期巡查施工现场安全                                                    |                 |                   |
| 存在问题      | 1.屋顶光伏区光伏组件施工过程中存在个别压块未安装到位现象<br>2.钢桁压块存在缺少弹垫现象                                                |                 |                   |
| 整改要求      | 1.要求施工队进行整改,并检查,已整改完成验收合格<br>施工总量<br>2.钢桁块进行二次组紧                                               |                 |                   |
| 检查人       | 任远威                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 罗大山<br>2019.12.03 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人:罗大山 日期 2019.12.04                                                                 |                 |                   |
| 复查意见      | 整改完成<br>复查人:任远威 日期 2019.12.04                                                                  |                 |                   |



扫描全能王 创建