

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW

编号: GFDZJBM14-008

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2019 年 9 月 4 号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 防暑降温药物 配备齐全. 施工项目部安排专人定期对施工现场		
存在问题	1. 中压柜组装过程中存在个别中压块缺少弹垫 2. 4# 柜内光伏区支架横梁过程中存在个别横梁未按位		
整改要求	1. 要求施工队立即整改并检查完成部分, 做到保质保量 2. 对施工队现场整改, 检查是否安装完成所有横梁		
检查人	任达威	施工项目部 签收人/日期	李号 2019.09.04
整改情况	以上问题已按要求整改完成, 请监理单位负责人复查。 整改负责人: 李号 日期: 2019.09.05		
复查意见	已整改。 复查人: 任达威 日期: 2019.9.5		

