

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号: GFDZJBM14-009

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月10号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 施工项目部已排专人定期巡查施工现场		
存在问题	1. 1#位面光伏组件安装过程中存在个别压块未压紧, 接地垫片现象		
整改要求	要求施工队, 重新更换垫片后重新紧固		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	李 宁 2019.09.10
整改情况	以上问题已按要求整改完成. 整改负责人: 李 宁 日期: 2019.09.11		
复查意见	已完成 复查人: 任远成 日期: 2019.9.11		