

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-皮阿诺 3.5856MW 编号: GFDZJBM14-13

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 26 日	检查地点	皮阿诺光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春季安全大检查, 决定在喜临门厂光伏区域内全面开展春季安全生产大检查, 确保年度安全生产目标实现, 监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求;		
存在问题	现场施工人员未戴安全帽		
整改要求	施工人员进入施工现场必须带安全帽。		
检查人	李云, 张良玉	施工项目部 签收人/日期	李宁 2019.03.26
整改情况	已整改。 整改负责人: 李宁 日期: 2019 年 03 月 27 日		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期: 2019 年 3 月 28 日		





皮阿诺厂区检查箱变设备运行情况 01



皮阿诺厂区检查电气设备运行情况 02





皮阿诺厂区检查电气设备运行情况 03

