

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW

编号: GFDZJBM14-013

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 08 号	检查地点	大自然厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工队早班 安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	14区光伏区485通讯电缆敷设过程中存在电缆 桥架边角划伤电缆表皮现象		
整改要求	监理单位要求施工队对电缆桥架边角进行 钝化处理		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	李号 2019.10.08
整改情况	按要求整改完成, 请监理单位负责人复查。 整改负责人: 李号 日期: 2019.10.10		
复查意见	已整改完成 复查人: 任远成 日期: 2019.10.11		

