

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然3.2346MW

编号: GFDZJBM14-014

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月14号	检查地点	大自然厂区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工队项目部安排专人定期巡查施工现场。		
存在问题	镀锌接地扁铁焊接时现场未设置灭火器		
整改要求	动火作业时现场必须配备灭火器		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	李亨 2019.10.14
整改情况	以上问题已按要求完成整改, 请监理单位相关负责人复查。 整改负责人: 李亨 日期 2019.10.15		
复查意见	已整改完成 复查人: 任远威 日期 2019.10.15		

