

BM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-004

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月4日		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	钢吊加工、检查钢吊的规格、型号、数量。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	无		施工项目部 签收人/日期	杨小华
整改情况	无 整改负责人: 日期			
复查意见	无 复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-006

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018年10月23日		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	基础承台及地梁钢筋绑扎,检查 钢筋规格、型号、数量、间距、搭接长度			
存在问题	钢筋的间距过大造成数量不够			
整改要求	要求钢筋解除重新排列间距			
检查人			施工项目部 签收人/日期	初小华
整改情况	已解除重绑 整改负责人: 初小华 日期 2018.10.23			
复查意见	已整改符合要求 复查人: 孙月 日期 2018.10.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

JBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYHIHYGHB-JCJL-005

施工单位		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 24 日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏打桩, 检查桩的重直度, 检查桩顶标高.		
存在问题	局部桩位偏大:		
整改要求	要求拔桩重打		
检查人	邵俊	施工项目部 签收人/日期	杨小华
整改情况	已拔桩重打. 整改负责人 杨小华 日期 2018.10.24.		
复查意见	符合规范要求. 复查人: 邵俊 日期 2018.10.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-002

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月18日		检查地点	C标
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	综合楼土方开挖, 主要检查轴线位置, 基底标高。			
存在问题	基底土质扰动。			
整改要求	要求采用人工夯土至设计标高			
检查人	马明		施工项目部 签收人/日期	杨小华
整改情况	在基础承台范围内已采用蛙式打夯机打夯。 整改负责人: 杨小华 日期 2018.10.18			
复查意见	已整改符合要求 复查人: 马明 日期 2018.10.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

BM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-003

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月19日		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	综合基础整层完所. 检查轴线. 标高. 砼标号. 振捣情况			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	无	施工项目部 签收人/日期	杨小华	
整改情况	无 整改负责人: 日期			
复查意见	无 复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-JCJL-00

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018年10月10日		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	场内道路施工, 检查回填土的土 质, 压实情况, 路基顶标高			
存在问题	部分采用渣泥回填.			
整改要求	切换土质			
检查人	邵月		施工项目部 签收人/日期	杨小华
整改情况	已采用干土切换. 整改负责人: 杨小华 日期 2018.10.11			
复查意见	符合要求 复查人: 邵月 日期 2018.10.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。