

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-005

施工单位	深圳市中航三鑫光伏有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 17 日	检查地点	1#、3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场		
存在问题	1、1#屋面施工通道铺设存在安全隐患 2、施工现场屋顶临时电线铺设不规范 3、施工现场使用的焊接连接线破损 4、施工现场的配电箱里面有杂物		
整改要求	已发出通知单 SRGF-JXMB-005		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	赵觉
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 赵觉 日期 2018.11.19		
复查意见	已整改 复查人: 徐文平 日期 2018.11.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。