

监理检查记录表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-001

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月14日	检查地点	10#库房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查施工区域的安全隐患;		
存在问题	1. 施工区域无隔离及无设置警示标示牌;		
整改要求	1. 要求负责人加强现场的安管理工作及有效的做好防护措施, 杜绝安全隐患发生; 2. 要求施工区域做好警示带隔离以及设置相关警示标牌;		
检查人	张海龙	施工项目部 签收人/日期	郭昭平 2018.10.14
整改情况	已整改 整改负责人: 郭昭平 日期 2018.10.14		
复查意见	已整改 复查人: 张海龙 日期 2018.10.15		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建