



监理检查记录表（质量）

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-003

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.25	检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对屋顶夹具、导轨安装情况进行检查；		
存在问题	1. 部分夹具与导轨的连接螺栓出现未紧固以及紧固不彻底现象；		
整改要求	1. 要求相关负责人加强现场的管理工作，并对重要环节、部位做好安全技术交底； 2. 要求负责人督促施工人员对问题的整改工作，并有效的对出现质量问题区域进行自检；		
检查人	张海龙	施工项目部签收人/日期	
整改情况	现已整改 整改负责人:  日期: 2018.10.25		
复查意见	已整改 复查人: 张海龙 日期: 2018.10.25		

