

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-006

施工单位	深圳市中航三鑫光伏有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 26 日	检查地点	4#、5#、6#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场		
存在问题	1、屋面部分桥架支架螺栓未紧固 2、屋面彩钢瓦施工过程中造成的损坏未进行及时修复 3、屋面部分家具型号与屋面瓦脊不匹配		
整改要求	已发出监理工作联系单 SRGF-JXMB-008		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	赵亮
整改情况	已按要求整改 整改负责人：赵亮 日期 2018.11.28		
复查意见	已整改 复查人：徐文平 日期 2018.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。