

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-007

施工单位	深圳市中航三鑫光伏有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月05日	检查地点	1#、4#、5#、6#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场		
存在问题	1、线槽二次加工毛刺未进行处理 2、光伏阵列部分压块安装不到位 3、逆变器制作头处理不符合要求		
整改要求	已发出监理通知单 SRGF-JXMB-007		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	赵觉
整改情况	已按要求整改 整改负责人：赵觉 日期 2018.12.07		
复查意见	已整改 复查人：徐文平 日期 2018.12.07		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。