

监理周检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：001

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 16 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行 1#2#屋面支架安装施工主要对现场进行以下几点检查 1、屋面支架安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、屋面有少许烟头 2、安全警示牌前有遮挡		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	叶东雨
整改情况	加强培训，提高素质，减少杜绝类似事故发生。 整改负责人：叶东雨 日期：2018.10.25		
复查意见	以整改 复查人：杨锐锐 日期：2018.10.16		