

监理周检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：002

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 31 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要对现场彩钢瓦屋面除锈防腐检查现，厂房加固检查临时用电及施工人员安全防护用品使用情况及施工质量。		
存在问题	1、2#厂房爬梯处无安全警示标识，屋面下口需做彩钢瓦防护措施 2、屋面油漆空桶及施工垃圾清理不及时 3、厂房加固材料区混乱		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	叶东 2018.10.31
整改情况	整改负责人：叶东 日期：2018.10.31		
复查意见	以整改 复查人：杨锐锐 日期：2018.11.1		