监理周检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目　　编号：003

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 10 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	□巡视　定期　□专项		
施工及检查情况简述	本周主要对现场彩钢瓦屋面除锈防腐检查现，厂房加固检查场临时用电及施工人员安全防护用品使用情况及施工质量。		
存在问题	1、2#厂房爬梯处无安全警示标识，夹具安装人员 4 人未带安全帽。 2、厂房加固材料区混乱，		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨[illegible]	施工项目部签收人/日期	王占青
整改情况	已整改完成。 整改负责人：王占青　　日期：2018.11.11		
复查意见	复查人：杨[illegible]　　日期：2019-11.11		