

监理周检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：004

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要对现场彩钢瓦屋面除锈防腐检查现，厂房加固检查场临时用电及施工人员安全防护用品使用情况及施工质量。		
存在问题	1、加固人员在现场抽烟。 2、屋面废料清理不及时。 3、下班前屋面临时用电做好整理。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	叶东雨 2018.11.20
整改情况	已整改。 整改负责人：叶东雨 日期：2018.11.20		
复查意见	复查人：杨锐锐 日期：2018.11.20		