

监理检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：005

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查： 1. 各施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题； 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况；		
存在问题	1、组件吊装，吊车周围未设置警戒线及警示标识。 2、屋面发现一处烟头。 3、材料下料区未配置灭火器卫生脏乱。		
整改要求	1、吊装作业时警示标识警戒线安全员齐全。 2、施工现场禁止抽烟，组件边角料及时清理。 3、每日下班前对作业区域进行卫生清理。		
检查人	杨锐铭	施工项目部 签收人/日期	叶东雨
整改情况	已按时完成整改 整改负责人：叶东雨 日期：2018 年 11 月 29 日		
复查意见	以整改 复查人：杨锐铭 日期：2018 年 11 月 29 日		