

监理检查记录表

编号: 006

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况;		
存在问题	1、施工区域临时用电无专人管理。 2、屋面材料摆放混乱,汇流箱包装料纸箱无人员整理。		
整改要求	临时用电专人管理,每日下班前负责整理断电。 对屋面材料整理,废料清理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.12.10
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2018 年 12 月 10 日		
复查意见	复查人:  日期: 2018 年 12 月 10 日		