

监理检查记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：008

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 1 月 5 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查为春节节前专项安全检查，为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查： 1. 各施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题； 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况；		
存在问题	屋面垃圾未清理，桥架盖板未固定，屋面材料未整理，屋脊固定不到位。		
整改要求	春节放假前对屋面垃圾，桥架盖板及材料，屋脊固定进行整改，并做好春节放假停工申请报告。		
检查人	杨玲玲	施工项目部 签收人/日期	叶齐西
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：叶齐西 日期：2019年1月5日		
复查意见	已完成 复 查 人：杨玲玲 日期：2019年1月6日		