

监理检查记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: 012

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 27 日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查为清明节节前专项安全检查，为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保电站安全顺利运行，监理业主及施工单位三方决定对施工现场进行安全检查： 1. 施工现场安全负责负责人在岗情况，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题。			
存在问题	1、施工人员未佩戴安全帽反光衣。 2、下墙电缆裸露无防护。 3、屋面临边防护网损坏。 4、屋顶斜面材料未清理。 5、切割机缺少防护套。			
整改要求	1、进入施工现场施工，必须带安全帽穿反光衣。 2、做好下墙电缆井及盖板。 3、修复屋面临边防护。 4、清理屋面废料。 5、现场所有用电工具防护措施必须完善。			
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收入/日期	叶东如 2019.3.27	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶东如 日期: 2019 年 3 月 28 日			
复查意见	个别整改项未完全整改, 我部将跟踪整改情况予以确认。 复查人: 杨铃铃 日期: 2019 年 3 月 28 日			

