

监理检查记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: 013

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 07 日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查项目安全检查, 为杜绝一切安全、质量事故的发生, 确保今后的施工安全, 监理单位及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到, 确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向, 对检查出的问题“零容忍”, 坚决彻底整改, 不打折扣、不走过场, 消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况;			
存在问题	施工人员为佩戴安全帽, 临时用电不规范。			
整改要求	进入施工现场必须穿反光衣带安全帽, 禁止乱拉临时用电。			
检查人	杨晓铃	施工项目部 签收人/日期	王占青	
整改情况	于下午 3 点完成整改 整改负责人: 刘玉强 日期: 2019 年 4 月 7 日			
复查意见	基本整改 复 查 人: 杨晓铃 日期: 2019 年 4 月 7 日			