

监理检查记录表 (安全)

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJAQJC-01

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.10	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查。		
存在问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工; 2. 屋面下女儿墙处未安装爬梯; 3. 屋面采光带警示措施不到位。		
整改要求	1. 要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工; 2. 要求在屋面下女儿墙处设置爬梯; 3. 要求在施工范围内的采光带做好警示措施。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东雨 2018.11.10
整改情况	1. 施工人员已正确佩戴安全帽 2. 屋面下女儿墙处已设置爬梯 3. 采光带已做警示措施 整改负责人: 叶东雨 日期: 2018.11.11		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.11.11		