

监理检查记录表（安全）

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJAQJC-02

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.18	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查。		
存在问题	1. 屋面低于 1.2 米处的女儿墙未设置安全防护网。 2. 屋面爬梯与地面角度过大，跨距过大。		
整改要求	1. 要求施工单位在低于 1.2 米处的女儿墙设置防护网； 2. 要求施工单位将爬梯调整至 45°-60°，跨距调整至 20-30 cm 之间。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东雨 2018.11.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人：叶东雨 日期：2018.11.18		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.11.18		