

监理检查记录表（安全）

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FJJAQJC-06

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.15		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查。			
存在问题	1. 屋面所施工垃圾未及时清理； 2. 在梯口处安全警示标志脱落。			
整改要求	1. 要求施工单位及时清理屋面的施工垃圾； 2. 要求施工单位将屋面安全警示标志悬挂牢固。			
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东田	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：叶东田 日期：2018.12.15			
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.12.15			