

监理检查记录表（安全）

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJAJC-07

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.21		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区安全进行专项检查。			
存在问题	1. 屋面施工垃圾未清理； 2. 电缆破皮处暂未处理。			
整改要求	1. 要求施工单位抓紧将屋面垃圾清理干净； 2. 督促施工单位抓紧处理破皮的电缆。			
检查人	倪善善	施工项目部签收人/日期	n 东面 2018.12.22	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：n 东面 日期：2018.12.22			
复查意见	已按要求整改。 复查人：倪善善 日期：2018.12.22			