

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 江苏福莱居 100W 光伏发电项目

编号: 2018-11-24-03

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.24	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对施工期间质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 钢结构加固材料防腐刷漆不到位; 2. 系杆安装个别未安装平整, 弹垫, 使用镀锌铁丝; 3. 检修通道个别地方未牢固到位。		
整改要求	1. 要求施工单位必须将加固材料防腐做到位, 必须安装“两平一弹”。 2. 要求施工单位必须将检修通道牢固到位。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶磊 2018.11.24
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶磊 日期: 2018.11.25		
复查意见	正在整改中。 复查人: 任善善 日期: 2018.11.25		