

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJZLJC-04

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.2	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区施工进行质量检查。		
存在问题	1. 横梁安装过程中,有侧连接件被划伤; 2. 逆变器支架焊接工艺较差,有气孔、焊瘤等。 3. 检修通道连接处未紧固到位。		
整改要求	1. 要求施工单位更换有划伤的连接件; 2. 要求施工人员必须将支架焊接到位; 3. 要求施工单位必须将检修通道紧固到位。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东雨 2018.12.2
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶东雨 日期: 2018.12.2		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.12.2		