

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJZLJC-05

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.9	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 个别逆变器焊渣未清理干净; 2. 北坡逆变器安装对组件有遮挡。		
整改要求	1. 要求施工单位必须将焊渣清理干净; 2. 要求施工单位将逆变器位置进行调整。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东 2018.12.9
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶东 日期: 2018.12.9		
复查意见	已按要求整改 复查人: 任善善 日期: 2018.12.9		