

监理检查记录表（质量）

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJZLJC-07

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.21	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区施工质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 汇流箱低压电缆头热缩管有破损现象； 2. 个别组件压块未安装到位。		
整改要求	1. 要求施工单位对破损的热缩管采取保护措施； 2. 要求施工单位对压块逐一排查。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东西
整改情况	已按要求整改 整改负责人：叶东西 日期：2018.12.22		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善 日期：2018.12.22		