

安全检查记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-02

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.08	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场安全通道、立面桥架安装、组件吊装及安装进行安全专项大检查		
存在问题	1、组件吊装区域内未设置警示标志； 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽； 3、电缆穿管道路开挖、安全通道口没有安全警示标志； 4、材料堆放区域没有安全警示标志；		
整改要求	1、组件吊装区域立即进行设置警示标志； 2、对于未佩戴安全帽人员警告及安全教育； 3、电缆穿管道路开挖、各个安全通道口悬挂安全警示标志； 4、材料堆放区域立即设置安全警示标志		
检查人	黎建光、文晶晶、万剑锋、秦长城	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.8
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2018.12.9		
复查意见	复查已整改。 复查人:  日期 2018.12.9		