


安全检查记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-01

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.19	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、支架基础砼搅拌区、吊装区域内未设置警示标志； 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽； 3、搅拌机无接地连接线；		
整改要求	1、对支架基础砼搅拌区、吊装区域立即进行设置警示标志； 2、对于未佩戴安全帽人员警告，若下次再出现类似情况，将进行经济考核； 3、搅拌机接地连接线需尽快落实；		
检查人	黎建光、文晶晶、李连明	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.19
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：  日期 2018.11.20		
复查意见	复查整改完成。 复查人：  日期 2018.11.21		