GFDZJBM14：监理检查记录表

监理隐蔽项目（土建）检查记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544 兆瓦分布式光伏发电项目　　编号：CZZHJL-001

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>湖北湘电建设工程有限公司</td><td>监理单位</td><td>常州正衡监理</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018 年 12 月 7 日</td><td>检查地点</td><td>9#西侧、7#东侧过路口</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="3">☐巡视　　☐定期　　✓☐专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="3">本次检查电缆沟穿管安装、埋砂、回填土，检查事项：1）穿管型号，2）穿管安装间距，3）埋砂厚度，4）过路穿管坡口、防腐尺寸、焊接工艺，</td></tr>
<tr><td>检查结果及存在问题</td><td colspan="3">1）穿管型号符合标准要求，2）穿管与穿管间距、与沟壁间距 9-10 公分。受场地影响有慢弯不影响施工。3）穿管底部埋砂符合要求， 上部埋砂个别不足。4)过路穿管坡口已做，防腐不严、长度不符合要求，焊接工艺符合要求。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="3">隐蔽穿管埋设工程验收要求：
1、慢弯处尽量调整直。
2、穿管上部增加填砂厚度。
3、穿管连接处重新防腐。
4、整改完成后再次报验，验收合格方可进入下一道工序 。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>黎建光、秦长城</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="3">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="3">本分项工程整改质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序
复查人：　　日期</td></tr>
</table>

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。