



节假日前安全检查记录表

工程名称: 甌宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-003

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.22	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	元旦前对项目现场进行安全专项大检查, 配电室、施工现场		
存在问题	1、2、6#楼屋面在施工过程中个别人员未佩戴安全帽; 2、1、3、5#楼屋面施工后造成的垃圾清理不透彻; 3、配电室内需配置消防器材、安全用具; 4、现场堆放材料未做警示防护; 5、配电室安全工作制度未悬挂上墙;		
整改要求	1、对于未佩戴安全帽人员警告, 若下次再出现类似情况, 将进行经济考核; 2、屋面垃圾限期 2 日内清理完成报监理检查; 3、配电室内消防器材、安全用具需尽快落实; 4、堆放材料区域限期 1 日内设置安全警示设施完成报监理、业主检查。 5、配电室内安全规章制度及光伏发电标示图限期 2 天内悬挂完成报业主、监理验收		
检查人	黎建光、文晶晶、秦长城、万剑锋	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.22
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2018.12.23		
复查意见	已整改。 复查人:  日期 2018.12.29		