




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMP 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHJL-JCJLB-001

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 28 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	· 巡视施工现场，现有 3 人施工，夹具已安装 5%，导轨刚进场。		
存在问题	1、爬梯口未做安全警示标志； 2、采光带周围未做安全警示标志； 3、个别施工人员未佩戴安全帽； 4、个别施工人员在施工现场吸烟；		
整改要求	1、爬梯口做好安全警示标志； 2、采光带周围做好安全警示标志并搭建施工通道； 3、进入施工现场必须将劳保、安全用品佩戴齐全； 4、施工区域禁止吸烟；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 10.28
整改情况	以整改 整改负责人:  日期 10.30		
复查意见	无 复查人:  . 日期 10.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。