




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMP 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHJL-JCJLB-003

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年11月19日	检查地点	项目施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有 18 人施工，夹具已安装 100%，导轨安装已完成 100%，组件安装已完成 25%，接地扁铁焊接，电缆沟已完成 80%，箱变基础正在施工。		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽； 2、个别施工人员屋面吸烟； 3、接地焊接安全防护措施不到位；		
整改要求	1、要求施工人员必须佩戴安全帽； 2、严禁屋面施工吸烟； 3、接地焊接时必须安全防护措施做到位；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.19
整改情况	已整改 <div style="text-align: right;">整改负责人:  日期 2018.11.20</div>		
复查意见	无 <div style="text-align: right;">复查人:  日期 2018.11.20</div>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。