


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHJL-JCJLB-004

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 28 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有 21 人施工，组件安装已完成 98%，防雷接地焊接已完成 45%，桥架敷设已完成 100%，电缆敷设。		
存在问题	1、电缆敷设时，高空作业人员未系安全带；		
整改要求	1、要求施工人员现场立即系好安全带，确保安全规范施工。		
检查人	孙金龙	施工项目部 · 签收人/日期	 2018.11.28
整改情况	整改负责人  日期 2018.11.29		
复查意见	复查人：孙金龙 日期 2018.11.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。