

正泰新能源 2019 年“夏季排水”专项检查检查表

序号	检查电站、项目	检查记录	检查人
1	邓州永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目	屋面垃圾、材料清理检查, 已清理干净	王超
2		屋面排水管检查, 无堵塞	王超
3			
4			
5			
6			
7			
8			